

# 対 策 一 覧 表

番号	路線名	通学路の危険・要注意箇所	危険箇所の内容	対策内容	事業主体	対策年度
1		長柄町井筒商店付近の場所	道路と樹木の枝が張り出し、見えにくい	所有者に張り出した枝の剪定依頼通知を送付（H31.1）。その後連絡がなく、所有者が遠方において対応できない場合は、通行に支障がある部分のみ剪定する場合がある。	建設課	平成31年度

# 対 策 一 覧 表

番号	路線名	通学路の危険・要注意箇所	危険箇所の内容	対策内容	事業主体	対策年度
1		涌谷町涌谷字福沢の山の上の住宅へ向かう道路	道路と樹木の枝が張り出し、見えにくい	通常勤務を通じたパトロール活動の継続実施	遠田警察署	平成 31 年度
				所有者に張り出した枝の剪定依頼通知を送付（H31.1）。その後連絡がなく、所有者が遠方において対応できない場合は、通行に支障がある部分のみ剪定する場合がある。	建設課	平成 31 年度
				町所有の道路敷のため、通行に支障がある部分のみ剪定	建設課	平成 31 年度
2		涌谷町小塚中野一の道路	道路と樹木の枝が張り出し、見えにくい	通常勤務を通じたパトロール活動の継続実施	遠田警察署	平成 31 年度
				所有者に張り出した枝の剪定依頼通知を送付（H31.1）。その後連絡がなく、所有者が遠方において対応できない場合は、通行に支障がある部分のみ剪定する場合がある。	建設課	平成 31 年度

## 対 策 一 覧 表

番号	路線名	通学路の危険・要注意箇所	危険箇所の内容	対策内容	事業主体	対策年度
1		吉住字新五反田 運動広場の向かい	川付近にフェンスがない	県道沿いであること及び通学利用者数が少ないことから、フェンスではなく、注意看板を設置する。	建設課	平成31年度
2	大谷地集落センター、大谷地上	吉住字元馬追 用水路	用水路にフェンスがない	涌谷町土地改良区と対策内容を協議中	涌谷町土地改良区	未定
3	馬追下、馬追会館	吉住字元馬追 用水路	用水路にフェンスがない	涌谷町土地改良区と対策内容を協議中	涌谷町土地改良区	未定
4		吉住字元馬追 用水路（水門）	用水路にフェンスがない	涌谷町土地改良区と対策内容を協議中	涌谷町土地改良区	未定
5		吉住字丸山二 丸山バス停近く	見通しが悪い	見通し改善のため、交通安全協会箕岳支部と現地確認の上、設置協議	総務課（防災）	未定
6		小里字鹿の子 小里交差点	歩車分離式信号が浸透しておらず、信号無視をする自動車がある	通常勤務を通じたパトロール活動の継続実施	遠田警察署	平成31年度